



## 8. Qualità Chimica delle acque del Lura

Il quadro che emerge dall'analisi delle serie di dati disponibili per il tratto di Lura in esame, riportate nella "Relazione di inquadramento ecologico ambientale del Torrente Lura", documento B.10.00 del Progetto Esecutivo del Progetto di Laminazione delle Piene, è quello di un corso d'acqua fortemente alterato nella sua qualità chimica, tipico dei così detti "Corsi d'acqua dominanti dagli scarichi", che vedono le loro caratteristiche determinate sostanzialmente solo dalla qualità degli apporti antropici. La tendenza registrata negli anni recenti nel Lura è di un miglioramento delle condizioni generali, soprattutto grazie agli interventi di miglioramento degli impianti di depurazione e degli scolmatori di piena, ma la situazione resta critica a causa della presenza di scarichi non autorizzati e per la scarsa portata ricettiva naturale del torrente rispetto a quel che viene immesso dai depuratori.